

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳

群馬県

整理番号	整-2024-6	指定年月日・指定番号	令和6年12月20日・形-69号	所在地	佐波郡玉村町大字川井1739番1の一部	
調製・訂正年月日	令和6年12月20日指定台帳の調製／令和7年1月31日訂正（全部解除に係る指定台帳の消除及び解除台帳の調製）					
形質変更時要届出区域の概況	工場			面積	(当初指定面積) 52.84㎡ (解除済み面積) 52.84㎡	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨				—		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類				—		
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由				—		
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置				土壤汚染の除去（解除の理由となった汚染の除去等の措置）		
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨				—		
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	令和6年10月30日	鉛及びその化合物		含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準		東京海上ディーアール株式会社
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	令和6年12月10日	令和6年12月24日	土壤汚染の掘削除去、埋戻し	土地の所有者	有 ・無	分別等処理
					有・無	

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。

土壤汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の 土地の土壤の特定有害物質による汚染状態を明らかにし た図面（図1）

所在地：佐波郡玉村町大字川井1739番1の一部

調査物質：ジクロロメタン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン及びこれらの分解生成物、鉛及びその化合物




調査方法：土壤ガス調査、土壤溶出量調査、土壤含有量調査

試料採取日：令和6年6月19日

調査結果：表2、3のとおり

凡例

-  調査対象地
-  （参考）既往調査対象地
-  土壤ガス及び土壤試料採取地点
-  土壤試料採取地点



起点（時計回りに90度回転）

令和6年12月20日調製

表 1 区画一覧

(単位: m²)

区画名称	面積
G3-6	19.72
G3-9	12.22
H3-3	9.39
H3-6	11.51
合計	52.84

表 2 土壌ガス調査結果

(単位: volppm)

試料採取地点	クロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	ジクロロメタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
G3-6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
H3-6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

表 3 土壌溶出量及び土壌含有量調査結果一覧表

試料採取地点	鉛及びその化合物	
	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
G3混合土壌	0.030	<15
G3-6	0.030	—
G3-9	0.028	—
H3混合土壌	0.044	<15
H3-3	0.040	—
H3-6	0.036	—
土壌溶出量基準	0.01	—
第二溶出量基準	0.3	—
土壌含有量基準	—	150


区域指定図（図2）

所在地：佐波郡玉村町大字川井1739番1の一部

凡例




調査対象地



土壌溶出量基準不適合（鉛及びその化合物）



（参考）既往調査対象地



令和6年12月20日調製


指定区域の周辺の地図（図3－1）

所在地：佐波郡玉村町大字川井1739番1の一部

凡例



指定区域



令和6年12月20日調製


指定区域の周辺の地図（図3－2）

所在地：佐波郡玉村町大字川井1739番1の一部

凡例

調査対象地



（参考）既往調査対象地



令和6年12月20日調製

所在地：佐波郡玉村町大字川井1739番1の一部
調査物質：鉛及びその化合物
調査方法：土壌溶出量調査、地下水調査
試料採取日：令和6年9月3日～6日、24日
調査結果：表4のとおり

 調査対象地
 (参考) 既往調査対象地
 試料採取地点



令和7年1月31日調製


指定解除範囲を明らかにした図面、汚染の除去等の措置に該当する行為の実施場所及び施行方法を明らかにした図面（図5）

所在地：佐波郡玉村町大字川井1739番1の一部


施行方法：①汚染土壌の掘削除去
②搬入土壌による埋戻し

凡例


-  調査対象地
-  （参考）既往調査対象地
-  汚染土壌の掘削除去
-  搬入土壌による埋戻し



①汚染土壌の掘削除去



②搬入土壌による埋戻し





令和7年1月31日調製

措置完了後の地下水調査（図6）

所在地：佐波郡玉村町大字川井1739番1の一部
調査物質：鉛及びその化合物
調査方法：地下水調査
試料採取日：令和6年12月17日
調査結果：表5のとおり

凡例

- 調査対象地
- (参考) 既往調査対象地
- 試料採取地点



令和7年1月31日調製

表4 ポーリングによる土壌の採取及び測定により、形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査結果一覧表

(単位：mg/L)

深度(m)	鉛及びその化合物			
	G3-6	G3-9	H3-3	H3-6
表層*	0.030	0.028	0.040	0.036
0.7	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.9	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1.0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2.0	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
地下水	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
溶出量基準	0.01	0.01	0.01	0.01
地下水基準	0.01	0.01	0.01	0.01

* 土壌汚染状況調査結果（表3）の再掲。

※ 浅い深度から2深度連続で基準適合を確認した深度まで。

表5 措置完了後の地下水調査結果

(単位：mg/L)

試料採取地点	鉛及びその化合物
G3-9	<0.001
H3-6	<0.001
地下水基準	0.01