

様式第二十三(第五十八条第五項関係)

形質変更時要届出区域台帳

群馬県

整理番号	整-2025-1	指定年月日・指定番号	令和7年5月23日・形-73号	所在地	邑楽郡千代田町大字舞木字宿林2803番1の一部		
調製・訂正年月日 令和7年5月23日指定台帳の調製／令和7年5月23日訂正（全部解除に係る指定台帳の消除及び解除台帳の調製）							
形質変更時要届出区域の概況		工場跡地		面積	(当初指定面積) 200.00㎡ (解除済み面積) 200.00㎡		
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨				—			
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類				—			
土壤汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由				—			
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置				土壤汚染の除去（解除の理由となった汚染の除去等の措置）			
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあつては、その旨				—			
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	令和6年11月20日	ほう素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		株式会社環境生物化学研究所	
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類		実施者	土壤搬出	汚染土壌の処理方法
	令和7年3月21日	令和7年4月30日	土壤汚染の掘削除去		土地の所有者	有・無	浄化等処理
						有・無	

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。


土壌汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土壌の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1-1）

所在地： 邑楽郡千代田町大字舞木字宿林2795番1の一部、2795番5の一部、2803番1の一部

調査物質： トリクロロエチレン及びその分解生成物

調査方法： 土壌ガス調査 試料採取日： 令和6年5月20日～22日

調査結果： 表2のとおり




【凡例】

調査対象地

統合区画

土壌ガス採取
地点



令和7年5月23日調製

土壤汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土地の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1～2）


所在地： 邑楽郡千代田町大字舞木字宿林2795番1の一部、2795番5の一部、2803番1の一部

調査物質：ベンゼン

調査方法：土壌ガス調査

試料採取日：令和6年5月20日～22日

調査結果：表2のとおり




【凡例】

調査対象地

統合区画

土壌ガス採取地点



令和7年5月23日調製

土壤汚染状況調査における試料採取地点等及び区域内の土地の土地の特定 有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図1～3）


所在地： 邑楽郡千代田町大字舞木字宿林2795番1の一部、2795番5の一部、2803番1の一部

調査物質： ほう素及びその化合物

調査方法： 土壌溶出量調査、土壌含有量調査

試料採取日： 令和6年5月27日～31日

調査結果： 表3のとおり




【凡例】

調査対象地

統合区画

土壌試料採取
地点



令和7年5月23日調製

表1 区画一覧

(単位: m²)

区画名称	面積
A1-1	100.00
A1-2	100.00
A1-3	100.00
A1-4	100.00
A1-5	100.00
A1-6	100.00
A1-7	100.00
A1-8	100.00
A1-9	100.00
A2-1	100.00
A2-2	100.00
A2-3	100.00
A2-4	100.00
A2-5	100.00
A2-6	100.00
A2-7	100.00
A2-8	100.00
A2-9	100.00
A3-1	100.00
A3-2	100.00
A3-3	100.00
A3-4	100.00
A3-5	100.00
A3-6	100.00
A3-7	100.00
A3-8	100.00
A3-9	100.00
A4-1	100.00
A4-2	100.00
A4-3	100.00
A4-4	75.60

(単位: m²)

区画名称	面積
A4-5	76.00
A4-6	76.40
B1-1	100.00
B1-2	100.00
B1-3	124.40
B1-4	100.00
B1-5	100.00
B1-6	100.00
B1-7	100.00
B1-8	100.00
B1-9	100.00
B2-1	100.00
B2-2	100.00
B2-3	100.00
B2-4	100.00
B2-5	100.00
B2-6	100.00
B2-7	100.00
B2-8	100.00
B2-9	100.00
B3-1	100.00
B3-2	100.00
B3-3	100.00
B3-4	100.00
B3-5	100.00
B3-6	100.00
B3-7	100.00
B3-8	100.00
B3-9	100.00
B4-1	100.00
B4-2	100.00

(単位: m²)

区画名称	面積
B4-3	100.00
B4-4	77.00
B4-5	77.40
B4-6	93.60
B4-7	33.20
C1-1	67.10
C1-4	102.40
C1-7	100.00
C1-8	43.20
C2-1	100.00
C2-2	85.30
C2-3	0.80
C2-4	100.00
C2-5	100.00
C2-6	29.60
C2-7	100.00
C2-8	100.00
C2-9	72.70
C3-1	100.00
C3-2	100.00
C3-3	99.20
C3-4	100.00
C3-5	100.00
C3-6	100.00
C3-7	100.00
C3-8	100.00
C3-9	100.00
C4-1	100.00
C4-2	100.00
C4-3	100.00
C4-4	100.00

(単位: m²)

区画名称	面積
C4-5	100.00
C4-6	100.00
C4-7	43.80
C4-8	44.40
C4-9	44.50
D3-1	14.50
D3-4	58.40
D3-7	108.20
D4-1	100.00
D4-2	31.50
D4-4	100.00
D4-5	33.70
D4-7	44.50
D4-8	14.20
合計	9671.60

表2 調査結果一覧表

試料採取 区画	調査対象物質	クロロエ チレン	1,1-ジク ロロエチ レン	1,2-ジク ロロエチ レン	トリクロ ロエチレ ン	ベンゼン
A1-5	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
A2-5	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
A3-1	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
A3-2	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
A3-3	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
A3-4	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
A3-5	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
A3-6	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
A3-7	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
A3-8	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
A3-9	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
A4-1	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
A4-2	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
A4-3	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
A4-4	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
A4-5	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
A4-6	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
B1-5	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
B2-5	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
B3-1	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
B3-2	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
B3-4	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
B3-5	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
B3-6	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
B3-7	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
B3-8	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
B4-1	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
基準値(土壌ガス基準)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

試料採取 区画	調査対象物質	クロロエ チレン	1,1-ジク ロロエチ レン	1,2-ジク ロロエチ レン	トリクロ ロエチレ ン	ベンゼン
B4-2	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
B4-4	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
B4-5	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
B4-6	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-
C1-4	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
C2-5	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
C3-5	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
C4-5	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
D3-4	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
D4-5	ガス(volppm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.05
基準値(土壌ガス基準)		0.1	0.1	0.1	0.1	0.05

表3 調査結果一覧表


試料採取 区画	採取位置	調査対象物質	ほう素及びその化合物	
		基準	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
		採取深度(GE) \ 基準値	1以下	4000以下
A1-1	表層		<0.1	<100
A1-1	配管下	-0.48m	<0.1	<100
A1-1	排水処理槽下	-2.50m	<0.1	<100
A1混合	表層		<0.1	<100
A1-2	表層		<0.1	<100
A1-3	表層		<0.1	<100
A1-4	表層		0.2	<100
A1-4	排水樹下	-0.80m	0.2	<100
A1-4	排水処理槽下	-2.94m	<0.1	<100
A1-5	表層		<0.1	<100
A1-5	排水樹下	-0.80m	<0.1	<100
A1-6	表層		0.7	<100
A2混合	表層		<0.1	<100
A3混合	表層		<0.1	<100
A4混合	表層		<0.1	<100
B1-1	表層		5.2	270
B1-4	表層		4.2	200
B1混合	表層		<0.1	<100
B2混合	表層		<0.1	<100
B3混合	表層		<0.1	<100
B4混合	表層		<0.1	<100
C1混合	表層		<0.1	<100
C2混合	表層		<0.1	<100
C3混合	表層		<0.1	<100
C4混合	表層		<0.1	<100
D3混合	表層		<0.1	<100
D4混合	表層		<0.1	<100

区域指定図（図2）

所在地： 邑楽郡千代田町大字舞木字宿林2803番1の一部

【凡例】

 ほう素及びその化合物 土壌溶出量基準不適合



令和7年5月23日調製

指定区域の周辺の地図（図3）

所在地： 邑楽郡千代田町大字舞木字宿林2803番1の一部

【凡例】



指定区域



出典：地理院地図

令和7年5月23日調製

ボーリングによる土壌の採取及び測定により、形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面（図4）


所在地： 邑楽郡千代田町大字舞木字宿林2803番1の一部

調査物質： ほう素及びその化合物

調査方法： 土壌溶出量調査、土壌含有量調査、地下水調査


試料採取日： 令和6年7月1日、2日

調査結果： 表4のとおり



【凡例】

- 調査対象地
- 統合区画
- 試料採取地点




令和7年5月23日調製

指定解除範囲を明らかにした図面、汚染の除去等の措置に該当する行為の実施場所及び施行方法を明らかにした図面（図5）




所在地： 邑楽郡千代田町大字舞木字宿林2803番1の一部

施行方法： 汚染土壌の掘削除去



【凡例】

- 調査対象地
- 統合区画
- 汚染土壌の掘削除去



令和7年5月23日調製

措置完了後の地下水調査結果（図 6）


所在地：邑楽郡千代田町大字舞木字宿林2803番1の一部

調査物質：ほう素及びその化合物

調查方法：地下水調查

試料採取日：令和7年4月17日

調査結果：表5のとおり



【凡例】




調査対象地



統合区画



地下水試料
採取地点



令和7年5月23日調製

表4 ボーリングによる土壌の採取及び測定により、形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌その他の試料の分析の結果一覧表

深度 (m)	ほう素及びその化合物	
	B1-1	
	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
表層※	5.2	270
1.0	0.4	<100
1.5	<0.1	<100
2.0	<0.1	<100
2.5	<0.1	<100
3.0	<0.1	<100
3.3	<0.1	<100
地下水	<0.1	
土壌溶出量基準	1以下	-
土壌含有量基準	-	4000以下
地下水基準	1以下	

※表層は、土壌汚染状況調査（表3）の再掲

深度 (m)	ほう素及びその化合物	
	B1-4	
	土壌溶出量 (mg/L)	土壌含有量 (mg/kg)
表層※	4.2	200
1.0	4.5	230
1.5	0.3	<100
2.0	0.2	<100
2.5	0.1	<100
3.0	<0.1	<100
3.2	<0.1	<100
地下水	0.1	
土壌溶出量基準	1以下	-
土壌含有量基準	-	4000以下
地下水基準	1以下	

※表層は、土壌汚染状況調査（表3）の再掲

表5 措置完了後の地下水調査結果

試料採取地点	ほう素及びその化合物
B1-1	<0.1
地下水基準	1以下